

Datenblatt Nr. 213/2
für das Segelflugzeug H 101 "Salto" V1, D - 2040

Das vorbezeichnete Segelflugzeug ist ein Einzelstück gemäß § 41 Luft
GerPO

I. Allgemeine Angaben

1. Hersteller: Firma Start + Flug GmbH, 7968 Saulgau
2. Verwendungszweck: Beschränkte Sonderklasse
3. Bauvorschriften:
(soweit anwendbar)
1. Lufttüchtigkeitsforderungen für Segel-
flugzeuge (LFS), Ausgabe 1966
 2. Richtlinien zur Führung des Festig-
keitsnachweises für Bauteile aus glas-
faserverstärkten Kunststoffen von
Segelflugzeugen, Ausgabe März 1965

II. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Baumerkmale: Einsitziger, freitragender Mitteldecker
in GFK-Bauweise, GFK-Rumpf mit bremsbare
fest eingebautem Rad und V-Leitwerk,
Hinterkantenbremsklappen
- Flügelspannweite: 13,60 m
Flügelbiegeschwungungszahl: ca. 160/m
2. Ausrüstung: Mindestausrüstung:
- 1 Geschwindigkeitsmesser bis 250 km/h
 - 1 Höhenmesser
 - 1 vierteiliger Anschnallgurt
 - 1 Fallschirm

III. Betriebsanweisungen

1. Flug- und Betriebshandbuch H 101 "Salto" V1, Ausgabe November 1975, LBA-anerkannt
2. Datenschild
3. Beladeplan
4. Reparaturanleitung: U. Hënle, Fiberglas-Flugzeug-Flick-Fibel
5. Betriebs- und Wartungsanweisung für die Schleppkupplung TOST Sonderkupplung "SH 72" und "S 72", Ausgabe Mai 1975, LBA-anerkannt.
Diese Unterlagen sind beim Hersteller zu beziehen.

IV. Ergänzungen oder Beschränkungen der Zulassung

1. Alle Bauteile, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, müssen eine weiße Oberfläche aufweisen.
2. Kein Kunstflug
3. Kein Wolkenflug
4. Der Einbau eines Bremschirms ist gemäß den Festlegungen der Technischen Mitteilung Nr. 101-7 der Firma Start + Flug GmbH zulässig.
5. Große Reparaturen dürfen nur beim Hersteller durchgeführt werden.
6. Im Führerraum ist an gut sichtbarer Stelle ein Hinweisschild mit folgendem Text anzubringen:
"Die Lufttichtigkeit dieses Luftfahrzeugs ist nach der Bauvorschrift nicht in vollem Umfang nachgewiesen."
7. Bauunterlagen:
Es gelten die Unterlagen für das Muster H 101 "Salto" mit Ausnahme der in der Änderungsliste vom März 1972 einschließli Erläuterungen vom 30.11.1974 aufgeführten Änderungen.